

Fiche matériel



Nom du matériel :
WH-A11



Marque :
WeiHeng



Type :
Capteur d'effort



Localisation :
Laboratoire de SI-CPGE (Salle A010)



Personne à contacter :
Tous les professeurs de SI de CPGE



Caractéristiques :

- Maintien manuel d'un côté, goupille de l'autre



Précaution d'emploi :

La force F doit être $25 \text{ kgF} \geq F \geq -25 \text{ kgF}$