

ALTIVAR Machine ATV320: Variateurs de vitesse pour moteurs synchrones et asynchrones

- 1 La touche ESC est utilisée pour la navigation dans les menus (retour) et le réglage des paramètres (annuler).
- 2 Le **bouton de navigation** est utilisé pour la navigation dans les menus (vers le haut ou le bas) et le réglage des paramètres (augmentation/diminution de la valeur ou choix d'un élément). Il peut être utilisé en tant qu'entrée analogique virtuelle 1 pour la consigne de fréquence du variateur.
- 3 La touche ENT (appui sur le bouton de navigation) est utilisée pour la navigation dans les menus (suivant) et le réglage des paramètres (validation).



PROGRAMMATION

2. Mettez le variateur sous tension mais ne donnez pas d'ordre de marche.



Sur l'affichage 7 segments, le tiret après les codes de menus et de sous-menus est utilisé pour différencier ces derniers des codes de paramètres.

Exemple: Menu [FONCTIONS D'APPLI.] (F u n -), paramètre [Accélération] (F [[

3. Configurez:

- La fréquence nominale du moteur [Standard fréq.mot] (Ε F Γ), page 88, si elle n'est pas de 50 Hz.
- Les paramètres du moteur dans le menu
 [CONTRÔLE MOTEUR] (d r □ -), page 107, uniquement si la configuration usine du variateur ne convient pas.

4. Dans le menu [REGLAGES] (5 E L -), réglez les paramètres suivants :

- [Accélération] (A □ □), page 89, et
 [Décélération] (d □ □), page 89.
- [Petite vitesse] (L 5 P), page 89, et
 [Grande vitesse] (H 5 P), page 91.
- [Courant therm. mot] (, E H), page 89.

```
rPE
                                                                                                            [Linéaire] (L in)
            [Forme rampe]
     Lin [Linéaire] (Lin)
             [en S] (5)
             [en U] (u)
             [Perso.] ([ 4 5)
             Rampes en S
                                                 Le coefficient d'arrondi est fixe,
                                                 avec t1 = 0,6 fois temps de rampe réglé (linéaire),
                                                 t2 = 0,4 fois temps de rampe réglé (arrondi),
 ()
                                                 t3 = 1,4 fois temps de rampe réglé.
             Rampes en U
                                                 Le coefficient d'arrondi est fixe.
                                                 avec t1 = 0,5 fois temps de rampe réglé (linéaire),
                                                 t2 = 1,0 fois temps de rampe réglé (arrondi),
                                                 t3 = 1,5 fois temps de rampe réglé.
             Rampes personnalisées
                                                 tA1 : réglable de 0 à 100 %
                                                 tA2 : réglable de 0 à (100 % - tA1)
                                                 tA3 : réglable de 0 à 100 %
                                                 tA4 : réglable de 0 à (100 % - tA3)
                               tA3_
             t12 = ACC x (tA1(%) / 100 + tA2(%) / 100 + 1)
             t34 = DEC x (tA3(%) / 100 + tA4(%) / 100 + 1)
```

ALL	[Accélération]	0,00 à 6 000 s (2)	3,0 s
()	Temps pour accélérer de 0 à la [Fréq. nom. mot.] (F r 5), (page 88). Pour la répétitivité des rampes, la valeur de ce paramètre doit être réglée selon la possibilité de l'application. Voir [Accélération] (F C C), page 91.		
d E C	[Décélération]	0,00 à 6 000 s (2)	3,0 s
()	Temps pour décélérer de la [Fréq. nom. mot.] (Fr 5) (page 88) à 0. Pour la répétitivité des rampes, la valeur de ce paramètre doit être réglée selon la possibilité de l'application. Voir [Décélération] (d E C), page 91.		
LSP	[Petite vitesse]	0 à 599 Hz	0
0	Fréquence moteur à consigne mini, réglage de 0 à [Grande vitesse] (H 5 P). Voir [Petite vitesse] (L 5 P), page 91.		
H S P	[Grande vitesse]	0 à 599 Hz	50 Hz
O	Fréquence moteur à consigne maxi, réglage de [Petite vitesse] (L 5 P) et [Fréquence maxi.] (E F r). Le réglage usine est sur 60 Hz si [Standard fréq.mot] (E F r) est réglé sur [60Hz NEMA] (E D). Voir [Grande vitesse] (H 5 P), page 91.		