

Fiche matériel



Nom du matériel :

Unigor 390



Marque :

LEM



Type :

Wattmètre



Localisation :

Salle A015



Personne à contacter :

Technicienne de Labo (A015)



Caractéristiques :

Tous les types de puissance peuvent être mesurés :

*puissance active (W)

*puissance réactive (Var)

*puissance apparente (VA)

*facteur de puissance

*mesure d'énergie (Wh)



Précaution d'emploi :

Attention au calibre :

*W/A : 10A maximum

*W/mA : 300mA maximum