

Fiche matériel



Nom du matériel :
Luxmètre DVM8050



Marque :
Velleman



Type :
Luxmètre (capteur d'intensité lumineuse)



Localisation :
Bâtiment A



Personne à contacter :
Technicienne de Labo (A015)



Caractéristiques :

Plage de mesure : de 0 de 90000 lux



Précaution d'emploi :

Pensez à éteindre l'appareil après utilisation !

Enlever les piles après utilisation.